



Veículo: O Liberal		
Data: 24/10/2016	Caderno: Atualidades	Página: 03
Assunto: Obra		
Tipo: Nota – Em Poucas Linhas	Ação: Espontânea	Classificação: Neutra

- Parte do muro de arrimo que está sendo construído pela UFPA para conter a força do rio Guamá no Campus de Belém ruiu, comprometendo a estrutura do que ficou de pé.
- Não é a primeira vez que uma obra deste tipo, mandada fazer pela universidade, vai ao chão. No início desta década, o rio engoliu uma grande extensão de outra barreira de contenção.